



СОГЛАСОВАНО  
Председатель Профсоюза ФГБОУ ВО  
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»  
 Е.Н. Чернышева  
«  »    20 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГБОУ ВО  
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»  
 М.Н. Русецкая  
«  »    20  г.



Протокол №   2    
«  29  »   09   2016г.

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда № ИОТ-плгф-054-2017 при работе на листоподборочной машине в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. Инструкция по охране труда (далее – Инструкция) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт) разработана в целях предупреждения травматизма в Институте и обеспечения контроля за условиями труда работников. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к организации и выполнению работ на листоподборочной машине (далее – ЛПМ).

1.2. Инструкция составлена в соответствии:

1.2.1. Со ст.212 Трудового Кодекса РФ;

1.2.2. С п. п. 1,2,3 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом РФ 13.05.2004.

1.2.3. С типовой инструкцией по охране труда при работе с полиграфическим оборудованием.

1.3. К работе на ЛПМ допускаются работники, имеющие специальное профессиональное образование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных методов работы.

1.4. Для работы на ЛПМ работнику должна быть присвоена I группа по электробезопасности. Присвоение I группы по электробезопасности проводит специалист из числа электротехнического персонала Института с группой по электробезопасности не ниже III. Инструктаж проводится периодичностью не реже 1 раза в год с записью в соответствующем журнале.

1.5. В период работы работник обязан проходить:

1.5.1. Инструктажи по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте не реже одного раза в три месяца;

1.5.2. Периодический медицинский осмотр в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и здравоохранения.

1.6. При переводе с одной операции на другую при изменении технологического процесса или оборудования работник должен пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.7. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

1.8. При работе на ЛПМ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха, правила внутреннего распорядка и не принимать пищу на рабочем месте.

1.9. На работника при работе на ЛПМ могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

1.9.1. Повышенная вибрация и шум;

1.9.2. Движущиеся и вращающиеся части машины.

1.9.3. Физические перегрузки (вынужденная поза, подъем тяжестей).

1.10. В соответствии с порядком и нормами обеспечения специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), действующими в Институте, при выполнении работ на ЛПМ работник обеспечивается следующей спецодеждой:

1.10.1. Халат хлопчатобумажный;

1.10.2. Перчатки хлопчатобумажные.

1.11. В процессе работы необходимо соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации ЛПМ.

1.12. Работники, выполняющие работы на ЛПМ, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь оказать первую помощь при производственных травмах.

1.13. Запрещается ремонтировать оборудование, работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к электрическим проводам, открывать дверцы электрических шкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления.

1.14. Запрещается загромождать проходы, рабочие места, подходы к пожарным кранам и общему рубильнику.

1.15. Бумага, картон, полиграфические материалы, запасные части оборудования, другие материальные ценности должны храниться в специально отведенных помещениях, складах.

1.16. Готовую продукцию необходимо хранить на складах или в производственных помещениях в специально отведенных для этого местах в количествах, не превышающих установленные нормативы. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо с соблюдением норм, установленных действующим законодательством.

1.17. Растворители и другие горючие материалы должны храниться в отдельных помещениях с соблюдением требований пожарной безопасности.



1.19. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в плотно закрывающиеся металлические ящики. По окончании смены их следует удалить из помещения.

1.20. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества.

1.21. Запрещается использовать в работе неисправный ручной слесарный инструмент. Хранить инструмент следует в специально отведенных местах.

1.22. Работник, выполняющий работы на ЛПМ, обязан выполнять требования, изложенные в настоящей Инструкции.

1.23. Лица, допустившие невыполнение или нарушение Инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Надеть чистую специальную одежду.

2.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.

2.3. Проверить, включена ли система вентиляции (вентиляция должна быть включена за 10-15 мин. до начала работы)

2.4. Проверить исправность ЛПМ, включающих, выключающих и тормозных устройств, наличие и прочность ограждений, надежность функционирования предохранительных приспособлений, блокировок, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.5. О замеченных неисправностях ЛПМ сообщить руководителю структурного подразделения, вызвать специалиста по сервисному обслуживанию.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Подключить ЛПМ к электросети и проверить рабочее состояние.

3.2. Запрещается подключать ЛПМ к электросети мокрыми или влажными руками.

3.3. Не ставить на ЛПМ посторонние предметы, не подвергать ее механическим воздействиям.

3.4. Не оставлять включенной в электросеть работающую ЛПМ без присмотра.

3.5. Запрещается устранять неисправности в работе ЛПМ самостоятельно.

3.6. Запрещается во время работы ЛПМ:

3.6.1. Регулировать и поправлять положение присосов;

3.6.2. Вынимать из-под машины упавшие книжные блоки, тряпки, инструмент;

3.6.3. Поправлять тетради на транспортере;

3.6.4. Вынимать застрявшие скомплектованные книжные блоки у места перехода с транспортера на приемку;

3.6.5. Прикасаться к щипцам и другим движущимся частям машины;

3.6.6. Снимать защитные ограждения и работать без них;

3.6.7. Прижимать в самонакладах тетради, иллюстрации руками и тяжелыми предметами;

3.6.8. Соблюдать осторожность при загрузке самонаклада;

3.6.9. Менять формат гнезд самонаклада;

3.6.10. Стеллажи с тетрадями и другими полуфабрикатами устанавливать около линии так, чтобы они не мешали свободному доступу к пультам управления линией;

3.6.11. При загрузке лотков самонаклада отпечатанными листами быть осторожным, остерегаться порезов рук о края бумаги. Подъем лотка выполнять после полной загрузки самонаклада.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возгорании или появлении запаха гари прекратить работу, выключить энергоснабжение и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного огнетушителя. Сообщить об аварийной ситуации руководителю структурного подразделения и, при необходимости, вызвать пожарную службу, позвонив по номеру телефона **01**.

4.2. При несчастном случае:

4.2.1. Немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать первую доврачебную помощь и, при необходимости, доставить его в медицинское учреждение;

4.2.2. Принять меры к предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации;

4.2.3. Сообщить о травме руководителю структурного подразделения, руководителю Института и в отдел по охране труда;

4.2.4. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных ситуаций, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии).

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока методом отключения от электросети, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. Если на металлических частях машины обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель гудит, оборван заземляющий провод, немедленно остановить машину, доложить руководителю структурного подразделения о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Отключить ЛПМ от электросети. При отключении запрещается дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Отключить систему кондиционирования воздуха.

5.4. Снять рабочую специальную одежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.


5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Инструкцию составил  
руководитель УИСиТ  
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



И.А. Калинин

Согласовано:  
Начальник отдела по охране труда  
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Г.С. Маслова

Специалист по охране труда  
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



Н.В. Писарева